

CROWN MOTORS LTD.

皇冠汽車有限公司
22/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
North Point, Hong Kong
Tel : (852) 2562 2226
Fax: (852) 2811 1060

新聞稿

二零一一年六月一日

本港出售之2001-2003年(第一代)豐田Prius型號私家車須召回 **更換軚箱之小齒輪軸螺絲**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之第一代豐田 Prius (出廠年份為 2001 年至 2003 年)型號須進行召回，當中涉及 25 部。

是次召回是由於電子軚盤反覆轉向至兩極時，鎖緊軚箱內小齒輪軸之螺絲力度不足。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。如車主感到不正常「軚重」時，請於安全情況下停車，並盡快聯絡本公司職員安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以電話及書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關查詢或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電顧客體驗熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

容順盈 (Ms. Cassidy Yong)

電話：2880 1475

傳真：2887 2787

電郵：kassidy.yong@crown-motors.com

CROWN MOTORS LTD.

皇冠汽車有限公司
22/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
North Point, Hong Kong
Tel : (852) 2562 2226
Fax: (852) 2811 1060

第一代豐田 Prius