

**本港出售之部份2004-2006年凌志RX400h型號私家車須召回**

**跟進電流轉換器之智能組件項目**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之部份凌志 RX400h (出廠年份為 2004 年 9 月至 2006 年 8 月)型號須進行召回，當中涉及 4 部。

是次召回涉及油電混合動力系統內電流轉換器之智能組件，由於連接控制組件及電晶體之焊錫力度不足，行車時產生的熱力有機會令組件受損。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。當有關情況出現時，警示燈便會亮起，請車主於安全情況下停車，並盡快聯絡本公司職員安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以電話及書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關查詢或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電顧客體驗熱線 2880 1395。

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

容順盈 (Ms. Cassidy Yong)

電話：2880 1475

傳真：2887 2787

電郵：[kassidyong@crown-motors.com](mailto:kassidyong@crown-motors.com)