



**CROWN MOTORS LTD.**

皇冠汽車有限公司

Shop G3-G4, G/F, Goodluck Industrial Centre,  
808 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852)2745 0099 Fax : (852) 2785 8460

新聞稿

二零一二年六月六日

## **日野SH及SS型號須召回** **跟進油缸鏢絲組件項目**

皇冠汽車有限公司剛接獲日野廠方通知，須召回於2010年至2011年出廠之日野SH及SS型號汽車，當中涉及223部。

是次召回是由於固定油缸帶的鏢絲未有適當扭緊，有可能導致油缸磨損，嚴重者，或有機會令油缸漏油。上述問題對汽車運作不會構成即時影響，但我們仍然建議盡快聯絡本公司職員安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以電話及書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關查詢或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電顧客體驗熱線2880 1395。

### **傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

古正然小姐 (Ms. Lilian Koo)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：[lilian.koo@crown-motors.com](mailto:lilian.koo@crown-motors.com)

