



二零一二年六月二十日

本港出售之豐田HIACE型號汽車須召回**跟進廢氣再循環系統喉管及噴油咀項目**

日本豐田自動車株式會社(Toyota Motor Corporation)宣佈於本港出售之豐田HIACE(出廠年份為2006年9月至2011年6月)型號須進行召回，當中涉及8,666部。

是次召回主要是跟進兩個項目，第一是由於廢氣再循環系統之喉管物料剛度不足，不能承受引擎廢氣熱能所產生之擴張及收縮，而可能令喉管損壞及廢氣滲漏。第二是由於噴油咀與燃油管之接駁螺絲上緊力度稍高，有可能令燃油管出現裂痕而導致柴油滲漏。上述問題不會對汽車運作安全構成影響，但本著「以客為先」的宗旨，我們仍然建議車主盡快聯絡本公司職員安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車至今並沒有接到相關個案或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電顧客體驗熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

古正然小姐 (Ms. Lilian Koo)

電話：28801361

傳真：28872787

電郵：lilian.koo@crown-motors.com