



二零一二年十月十日

本港出售於2006年2月至2010年5月所生產之豐田Camry、Corolla、RAV4及Yaris型號 須召回以檢查電動車窗控制模組

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之 4 個豐田型號包括 Camry(出廠年份為 2006 年 3 月至 2010 年 4 月)、Corolla(出廠年份為 2006 年 10 月至 2010 年 5 月)、RAV4(出廠年份為 2006 年 9 月至 2010 年 5 月)以及 Yaris 型號(出廠年份為 2006 年 2 月至 2010 年 4 月)須進行召回，當中涉及約 6,000 部汽車。

是次召回之主要原因是駕駛席旁電動車窗控制模組(PWMS)的按鈕，於操控時有機會出現不順暢情況。若維修時選用不適當的潤滑劑，有可能導致按鈕接點過熱或輕微冒煙。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。若車主發現電動車窗按鈕操作異常或出現不順暢，請聯絡皇冠汽車之職員，安排座駕返回維修中心作檢查及跟進。皇冠汽車稍後會以電話及書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4101 或聯絡以下豐田維修中心：

北角	2880 1555	香港仔	2552 4161
九龍灣總店	2305 4545	荃灣	2415 9111
沙田	2563 8235	元朗	2448 4221

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

古正然小姐 (Ms. Lilian Koo)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：lilian.koo@crown-motors.com