

二零一四年二月十二日

**部份於2009年3月至2014年2月所生產之豐田Prius須召回**  
**更新馬達/發電機控制ECU及油電混合動力系統控制ECU內之軟件**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Prius (出廠年份為 2009 年 3 月至 2014 年 2 月)有可能須進行召回更新馬達/發電機控制 ECU 及油電混合動力系統控制 ECU 內之軟件，當中涉及 1,012 部汽車。

是次召回之主要原因與油電混合動力系統內之軟件有關。軟件的設定或可能令若干的晶體管(Transistor)承受較高的熱力，而因此變形或受損。車輛於大部分情況下會調節至自動防故障駕駛模式，駕駛者仍可於短時間內行駛。於部分罕有情況下，油電混合動力系統會被關掉，車輛並會失去動力。如上述情況出現，請將車輛停泊於安全位置或聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心檢查及跟進。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關投訴個案或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

**豐田:**

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

**傳媒查詢:**

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：[nora.wong@crown-motors.com](mailto:nora.wong@crown-motors.com)