

二零一四年十一月二十七日

**部份於2002年12月至2003年11月所生產之豐田Echo有可能須召回更換
駕駛席安全氣袋充氣裝置**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Echo (出廠年份為 2002 年 12 月至 2003 年 11 月)有可能須進行召回，當中涉及 171 部汽車。

是次召回是關於駕駛席安全氣袋充氣裝置於生產過程中有可能裝有不合適之物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋運作不當，此情況或有機會增加駕駛者之受傷風險。車主如對座駕有任何即時疑慮，請聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心更換經改良的駕駛席安全氣袋充氣裝置。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988，或聯絡以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2887 2787

電郵：nora.wong@crown-motors.com