

二零一六年六月二十九日

**有關部份於2009年4月至2015年2月所生產之Toyota Prius、Prius V、Auris
及Lexus CT200h須召回**

事項一：Toyota Prius 及 Lexus CT200h 須召回安裝窗簾式安全氣袋內之固定支架

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，部分於本港出售之 Toyota Prius (出廠年份為 2009 年 4 月至 2012 年 4 月)及 Lexus CT200h(出廠年份為 2010 年 12 月至 2012 年 4 月)有可能須進行召回，當中香港及澳門共涉及 1,498 部汽車。是次召回與窗簾式安全氣袋有關，由於氣袋內的組件於焊接過程中出現裂痕，如裂痕過度擴張，有可能引致窗簾式安全氣袋未能妥善地張開。皇冠汽車會為受影響車主安裝窗簾式安全氣袋內之固定支架。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota Prius	2009 年 4 月至 2012 年 4 月	841 部
Lexus CT200h	2010 年 12 月至 2012 年 4 月	657 部

事項二： Toyota Prius、Prius V、Auris 及 Lexus CT200h 須召回更換油缸內之燃油蒸發排放控制組件

部分於本港出售之 Toyota Prius (出廠年份為 2009 年 4 月至 2015 年 1 月)、Toyota Prius V (出廠年份為 2012 年 3 月至 2015 年 2 月)、Toyota Auris (2012 年 5 月至 2012 年 9 月)及 Lexus CT200h (出廠年份為 2010 年 12 月至 2015 年 2 月)有可能須進行召回，當中香港涉及 3,006 部汽車。是次召回與油缸內之燃油蒸發排放控制組件生產時現不當的形狀有關，令該組件出現裂痕，當車輛注滿燃油時，有機會出現滲漏的情況。我們會為受影響車主更換油缸內之燃油蒸發排放控制組件。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota Prius	2009 年 4 月至 2015 年 1 月	1,164 部

Toyota Prius V	2012 年 3 月至 2015 年 2 月	292 部
Toyota Auris	2012 年 5 月至 2012 年 9 月	300 部
Lexus CT200h	2010 年 12 月至 2015 年 2 月	1,250 部

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電查詢熱線 2880 4988 (Toyota) / 2880 4922 (Lexus) 或於辦公時間內致電以下 Toyota 或 Lexus 維修中心：

Toyota:

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

Lexus:

北角	2880 1551	葵涌	2880 4900
----	-----------	----	-----------

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com