

二零一六年十月二十七日

有關豐田Corolla、Noah、Picnic、Alphard 及Yaris**須召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置**

是次召回屬較早前對前座乘客安全氣袋充氣裝置所進行的召回行動之更新信息。是次更新召回與豐田 Corolla、Noah、Picnic、Alphard 及 Yaris 有關，當中香港及澳門涉及約 6,934 部汽車。根據零件供應商高田(Takata Corporation)所提交的報告中指出，召回之主要原因是安全氣袋充氣裝置有可能裝有某種物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險，迄今雖然香港並未收到相關意外個案。

目前，豐田廠方正在與供應商聯絡，確保有足夠的零件供應，稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進，如閣下是易手車車主或已更改通信地址，可透過以下鏈結查詢：<https://goo.gl/TX1SWz>。

是次相關的召回型號：

| 型號 | 出廠年份 | 香港及澳門涉及車輛數目 |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Toyota Yaris | 2009 年 1 月至 2011 年 7 月 | 295 部 |
| Toyota Alphard 3.5 | 2008 年 4 月至 2009 年 12 月 | 1,544 部 |
| Toyota Alphard 2.4 | 2009 年 5 月至 2009 年 9 月 | 75 部 |
| Toyota Picnic | 2009 年 3 月至 2009 年 12 月 | 196 部 |
| Toyota Noah | 2008 年 8 月至 2009 年 12 月 | 1377 部 |
| Toyota Corolla | 2007 年 8 月至 2009 年 12 月 | 3447 部 |

由於有部份受影響的日本本土車輛已輸入香港(俗稱水貨車)，皇冠汽車亦會免費為閣下的水貨車向日本廠方查詢並為受影響的車輛作出跟進。請即登入以下鏈結<https://goo.gl/4n9qVv>，連同閣下的車牌號碼、底盤號碼等資料提交查詢，我們會於收到資料後的五個工作天內聯絡閣下跟進。



PRESS RELEASE
新聞稿

如客戶有任何其他查詢，歡迎電郵至 csc@crown-motors.com。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com