

二零一八年六月二十七日

有關部份於2008年9月至2014年12月**所生產Lexus GS350, GS450h及IS350須召回更換燃油脈動緩衝器之事宜**

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，本港出售之 Lexus GS350(出廠年份 2012 年 5 月至 2014 年 10 月)、Lexus GS450h (出廠年份 2008 年 9 月至 2011 年 10 月)及 Lexus IS350(出廠年份 2013 年 4 月至 2014 年 12 月)須更換燃油脈動緩衝器，當中香港及澳門涉及 365 部汽車。是次召回之原因是與燃油脈動緩衝器內之隔膜有關，隔膜內的物料有可能在長時間使用後硬化，甚至出現裂痕，引致汽油滲漏。

皇冠汽車會為受影響車主更換燃油脈動緩衝器。稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關安排，並按照廠方指引進行跟進。

香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Lexus GS350	2012年5月至2014年10月	131部
Lexus GS450h	2008年9月至2011年10月	200部
Lexus IS350	2013年4月至2014年12月	34部
		合共365部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各車主如有任何查詢或疑問，歡迎 2880 4922 或於辦公時間內致電以下 Lexus 維修中心：

北角 2880 1551 葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

李卓軒先生 (Mr. Maurice Li)

電話：2880 1303

傳真：2811 1464

電郵：maurice.li@crown-motors.com