

二零一二年十一月十五日

豐田部分Corolla (2000年8月至2007年8月生產)及
Prius(2003年6月至2009年4月生產)型號車輛
須在港進行召回

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，須召回於本港出售之部分豐田 Corolla(出廠年份為 2000 年 8 月至 2007 年 8 月)及部分豐田 Prius(出廠年份為 2003 年 6 月至 2009 年 4 月)型號車輛。本港涉及僅 2 款型號，合共 9,926 部汽車。Corolla 型號(8,359 部)及 Prius 型號(1,567 部)之召回原因涉及電子動力轉向系統(EMPS)之延伸軸；部分 Prius 型號(948 部)亦同時涉及電動冷卻水泵模組。

事項一：延伸軸

須召回包括部分豐田 Corolla(出廠年份為 2000 年 8 月至 2007 年 8 月)及部分豐田 Prius(出廠年份為 2003 年 6 月至 2009 年 3 月)型號車輛。由於有關汽車之電子動力轉向系統(EMPS)之延伸軸硬度不足，若駕駛者於低速行駛時，經常將軚盤扭至完全鎖定位置，有可能令連接延伸軸及軚箱的齒條 (Spline) 變形，最終可能導致齒條磨損，影響車輛轉向能力。

事項二：電動冷卻水泵模組

須召回為部分豐田 Prius(出廠年份為 2003 年 6 月至 2009 年 4 月) 型號車輛。有關汽車之油電混合動力系統的電動冷卻水泵模組，其電動馬達線圈於生產過程中有可能被刮損，刮損部份有機會出現腐蝕情況，導致電動冷卻水泵停止運作，使警示燈亮起。於部分情況下，相鄰線圈有可能出現短路並燒斷保險絲，令油電混合動力系統於駕駛期間停止運作。

上述問題對汽車運作不會構成即時影響，本港迄今並未接獲相關個案。車主如發現軚盤發出異常聲響或警示燈亮著，請盡快聯絡皇冠汽車之職員，安排座駕返回維修中心作檢查及跟進。皇冠汽車稍後將以電話及書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到任何查詢。



PRESS RELEASE

新聞稿

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988 或聯絡以下豐田維修中心：

北角	2880 1555	香港仔	2552 4161
九龍灣總店	2305 4545	荃灣	2415 9111
沙田	2563 8235	元朗	2448 4221

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

古正然小姐 (Ms. Lilian Koo)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：lilian.koo@crown-motors.com

