



Crown Motors Ltd.
22/F., Citicorp Centre,
18 Whitfield Road,
North Point, Hong Kong

新聞稿

二零一零年五月十九日

(下午六時正之消息)

有關凌志LS460及LS600hL軚盤轉向之報導

有關凌志LS460及LS600hL軚盤轉向之報導，根據日本豐田車廠最新資料，該型號汽車轉彎後急速回直時，車輪如常回正，而軚盤則略有偏差。廠方現正研究有關情況。皇冠汽車有限公司會與廠方密切跟進，若有進一步消息，會立即公佈。

自二零零六年下半年開始，皇冠汽車於本港出售新款LS型號，但從未收到相關投訴或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電客戶服務熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

梁麗嬋小姐 (Ms. Yen Leung)

電話：28801357

傳真：28872787

電郵：yen.leung@crown-motors.com

Premium Outlets:

Shop A, G/F Harcourt House,
39 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2511 9430
Fax: (852) 2507 2654

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4151
Fax: (852) 2413 2971

Service centres:

Block B & C, G/F Seaview Estate,
2-8 Watson Road,
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2880 1551
Fax: (852) 2960 1354

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4900
Fax: (852) 2413 2971

