

二零一三年四月十一日

**本港出售於2000年11月至2004年3月所生產之豐田Corolla、Camry、Picnic及
凌志SC430型號 有可能須召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之 3 個豐田型號包括 Corolla、Camry 和 Picnic，以及凌志 SC430 型號 (出廠年份為 2000 年 11 月至 2004 年 3 月)有可能須進行召回，當中涉及約 6,500 部汽車。

是次召回之主要原因是前座乘客安全氣袋充氣裝置有可能裝有不合適之物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋運作不當，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。上述問題對汽車運作不會構成即時影響，亦不會有事前徵兆。皇冠汽車稍後會以電話及書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988 或凌志售後服務熱線 2880 4922，或聯絡以下豐田及凌志維修中心：

豐田

北角	2880 1555	香港仔	2552 4161
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

凌志

北角	2880 1551	葵涌	2880 4900
----	-----------	----	-----------

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

彭展晴小姐 (Ms. Joyce Pang)

電話：2880 1475

傳真：2887 2787

電郵：joyce.pang@crown-motors.com