

二零一三年六月五日

本港出售於2009年3月至2009年10月所生產之豐田Prius
有可能須召回更換制動壓力儲存器

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之豐田 Prius 型號 (出廠年份為 2009 年 3 月至 2009 年 10 月)有可能須進行召回，當中涉及約 250 部汽車。

是次召回之主要原因是由於制動壓力儲存器的零件強度不足，當儲存器的金屬柱塞運作並產生震動時，儲存器的氣囊有機會因震動而出現裂痕。如出現上述情況，儲存器內的氮氣有機會洩漏到液壓系統，令煞車踏板行程增長及煞車效能減弱。

上述問題不會對汽車運作構成即時影響。如駕駛者發現制動器發出異常聲響；使用煞車踏板時行程增長或感覺鬆軟；制動系統警示燈、ABS 防鎖煞車系統警示燈或總警示燈亮起；或防滑控制警示器發出聲響，請聯絡本公司職員並安排座駕返回維修中心檢查及跟進。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988，或聯絡以下豐田維修中心：

豐田

北角	2880 1555	香港仔	2552 4161
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

彭展晴小姐 (Ms. Joyce Pang)

電話：2880 1475

傳真：2887 2787

電郵：joyce.pang@crown-motors.com

