

二零一五年十月廿八日

有關豐田型號
須召回檢查及更換駕駛席的電動車窗開關系統

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方有關上述召回的更新通知，部分於本港及澳門出售之豐田汽車須進行召回，當中共涉及 5,111 部。詳情如下：

型號	出廠年份	涉及的車輛數目 (香港及澳門)
RAV4	2006 年 1 月至 2010 年 6 月	347 部
Camry 2.4	2005 年 12 月至 2010 年 6 月	1,767 部
Camry 3.5	2005 年 12 月至 2010 年 6 月	148 部
Corolla Diesel	2008 年 8 月至 2010 年 6 月	217 部
Corolla	2008 年 8 月至 2010 年 6 月	1,506 部
Yaris	2005 年 8 月至 2010 年 6 月	888 部
Ractis	2009 年 9 月至 2010 年 6 月	238 部

是次召回因駕駛席的電動車窗開關系統內潤滑劑塗量不平均，多次使用後碎屑落在潤滑劑不足夠之處與濕氣接觸後有可能引致短路。車窗開關系統或有機會因短路情況導致過熱及熔解問題。

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂妍小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com