

二零一七年三月三十日

**有關豐田Echo (出廠年份由2002年至2003年)及  
Corolla, Noah, Auris and Alphard (出廠年份由2010年至2012年)**

**須召回更換前座乘客或司機安全氣袋充氣裝置**

是次召回對前座乘客或司機安全氣袋充氣裝置所進行的召回行動及更新信息。是次更新召回與豐田 Echo – 更新早前有關司機安全氣袋充氣裝置 (出廠年份由 2002 年至 2003 年)；豐田 Corolla、Noah、Auris 及 Alphard - 召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置 (出廠年份由 2010 年至 2012 年)，當中香港及澳門涉及約 8,715 部汽車。根據零件供應商高田(Takata Corporation)所提交的報告中指出，召回之主要原因是安全氣袋充氣裝置有可能裝有某種物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險，迄今雖然香港並未收到相關意外個案。

目前，豐田廠方正在與供應商聯絡，確保有足夠的零件供應，稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota Echo	2002 年 12 月至 2003 年 11 月	164 部
Toyota Alphard	2010 年 1 月至 2012 年 12 月	3,202 部
Toyota Noah	2010 年 1 月至 2012 年 12 月	3,893 部
Toyota Corolla	2010 年 1 月至 2012 年 4 月	1,320 部
Toyota Auris	2012 年 5 月至 2012 年 9 月	300 部

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續分批聯絡及通知車主有關檢查之安排，並按照廠方指引進行跟進。我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下 Toyota 維修中心：



PRESS RELEASE  
新聞稿

**Toyota**

北角	2880 1555	九龍灣	2821 7321
荃灣	2823 3200	沙田	2825 5222
元朗	2880 4400	觀塘	2825 5288

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

曾柏霖先生 (Mr. Jackson Tsang)

電話：2880 1422

傳真：2811 1464

電郵：[jackson.tsang@crown-motors.com](mailto:jackson.tsang@crown-motors.com)