

二零二三年七月十三日

**有關豐田 YARIS、SIENTA及SIENTA HV檢驗及更換前輪下搖臂之事宜**

皇冠汽車有限公司接獲日本豐田汽車廠方通知，將安排本港及澳門部份豐田YARIS及SIENTA汽車 (\*詳情請參閱下表) 進行免費檢驗及更換前輪下搖臂。有關安排主要原因是，以上型號汽車的前輪下搖臂的球形接頭 (Ball Joint) 在製造裝嵌時的過程有誤。當車輛在顛簸或不平坦的路面上重複行駛時，有機會產生裂痕導致前輪下搖臂斷裂，球形接頭或會脫落。在最壞的情況下，車輛會失去行駛穩定性，增加碰撞風險。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引安排免費檢驗或更換下搖臂服務。

\*香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota SIENTA	2022年7月22日至2023年4月28日	93部
Toyota SIENTA HV	2022年7月24日至2023年4月28日	33部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費維修安排，車主如有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988。

**豐田維修中心:**

北角	2880 1555	沙田	2825 5222
九龍灣	2821 7321	元朗	2880 4400
荃灣	2880 4922		

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

張兆琳女士(Ms. Cathy Cheung)

電話：2880 1411

電郵：cathy.cheung@inchcape.com.hk