



二零二三年十一月八日

有關2018－2021年式Lexus NX300及RX300高壓燃油泵更換之事宜

皇冠汽車有限公司接獲日本汽車廠方通知，將為香港及澳門部份配置了8NR或8AR引擎的2018－2021年產Lexus NX300及RX300汽車 (*詳情請參閱下表) 安排免費更換高壓燃油泵。有關安排的主要原因是，受影響的車輛高壓燃油泵有一個柱塞，它會在泵體汽缸中向下移動並產生真空而通過燃油入口控制閥吸入燃油；當它在泵體汽缸中向上移動時則產生壓力而令燃油透過止回閥進入引擎。由於高壓燃油泵中某些部件的壓裝力不足，長期運作可能會導致：(1) 汽缸移位，造成汽缸和泵體之間出現磨損，導致上述兩個閥門的應力增加；和/或(2) 閥座在泵體內移動，造成閥座磨損，及增加入口控制閥的應力。應力增加會令到受影響閥門的焊接處出現裂縫，引起燃油洩漏及產生燃油味。在出現火源的情況下，燃料洩漏會增加起火風險。

皇冠汽車有限公司稍後將陸續通知有關車主，並按照廠方指引進行免費更換安排。

*香港及澳門涉及車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Lexus NX300	2018年5月7日至2021年3月22日	305部
Lexus RX300	2019年8月7日至2020年9月18日	88部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費維修安排，車主如有任何查詢，歡迎致電凌志查詢熱線 2880 4988。

凌志維修中心：

北角 2880 1551

葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

張兆琳女士(Ms. Cathy Cheung)

電話：2880 1411

電郵：cathy.cheung@inchcape.com.hk