

二零二一年五月三十一日

有關部份Lexus NX300及RX300免費檢查及更換高壓燃油泵之事宜

皇冠汽車有限公司接獲日本汽車廠方通知，將會為本港及澳門部份Lexus NX300及RX300安排免費檢查及更換高壓燃油泵。有關安排之主要原因是與受影響的Lexus NX300及RX300所配備的高壓燃油泵相關。因燃油泵的內部組件耐壓能力不足，長時間運作有可能使內部磨損或損毀，把燃油壓力集中於燃油泵的焊接部分，繼而產生裂縫並有機會導致燃油洩漏。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引進行免費檢查及更換高壓燃油泵之安排。

香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Lexus RX300 (AGL20)	2019年8月27日至2020年9月14日	12部
Lexus NX300	2019年5月14日至2020年12月25日	47部
Lexus RX300 (AGL25)	2019年8月20日至2020年3月10日	6部
		合共65部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費更換安排，車主如有任何查詢，歡迎致電凌志查詢熱線 2880 4922。

凌志維修中心：

北角 2880 1551

葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

王穎雯小姐(Ms. Haze Wong)

電話：2880 1475

傳真：2811 1464

電郵：haze.wong@crown-motors.com