

CROWN MOTORS LTD.

皇冠汽車有限公司
22/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
North Point, Hong Kong
Tel : (852) 2562 2226
Fax : (852) 2811 1060

新聞稿

二零一零年二月二十六日

Daihatsu Atrai 7 需召回
更換軚盤安全氣囊系統內電線

皇冠汽車剛收到 Daihatsu 日本車廠通知，於 1999 年至 2000 年出廠之 Daihatsu Atrai 7，因軚盤安全氣囊系統內之電線有可能出現短路，而導致安全氣囊有機會自動彈出，需要進行召回。由於此型號出產已超過十年，相信部份已不在路上行駛，所以涉及之車輛不多於 50 部。

皇冠汽車於 2003 年成爲 Daihatsu 品牌代理，現階段本公司會積極聯絡車主，安排其座駕返回維修中心更換電線。另外，本公司迄今沒有收到香港客戶相關之投訴或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電客戶服務熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司
白若珩小姐 (Ms. Eunice Pak)
電話：28801361
傳真：28872787
電郵：eunice.pak@crown-motors.com