



Crown Motors Ltd.
22/F., Citicorp Centre,
18 Whitfield Road,
North Point, Hong Kong

新聞稿

二零一零年五月二十一日

本港出售之凌志LS460及LS600hL **將按廠方指引 向個別客戶進行跟進**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，本港出售之凌志LS460及LS600hL型號汽車(出廠年份為二零零九年九月至二零一零年五月)須進行召回，當中涉及約50部。該型號汽車轉彎後急速回直時，車輪如常回正，而軚盤則略有偏差。本公司將按照廠方指引，為有關型號之車輛更換軚盤電子控制組件。皇冠汽車現正與受影響客戶聯絡。

皇冠汽車於本港已出售超過750部凌志LS460及LS600hL型號汽車，至今亦從未收到相關投訴或意外報告。

如客戶有何任查詢，請聯絡我們的售後服務熱線: 2880 4130，或致電各凌志維修中心。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

梁麗嬋小姐 (Ms. Yen Leung)

電話：2880 1357

傳真：2887 2787

電郵：yen.leung@crown-motors.com

Premium Outlets:

Shop A, G/F Harcourt House,
39 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2511 9430
Fax: (852) 2507 2654

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4151
Fax: (852) 2413 2971

Service centres:

Block B & C, G/F Seaview Estate,
2-8 Watson Road,
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2880 1551
Fax: (852) 2960 1354

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4900
Fax: (852) 2413 2971

