

二零一四年四月九日

**部份於2013年4月至8月所生產之豐田Ractis**  
**須召回改良引擎起動系統**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Ractis (出廠年份為 2013 年 4 月至 8 月)有可能須進行召回改良引擎起動系統，當中香港及澳門一共涉及 382 部汽車。

是次召回之主要原因與引擎起動系統的裝置有關。該系統內的繼電器出現問題，令引擎起動馬達不恰當地運作，有可能引起損耗，甚或有機會引起過熱的情況。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

**豐田：**

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

黃樂妍小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：[nora.wong@crown-motors.com](mailto:nora.wong@crown-motors.com)