

二零一六年二月二十二日

有關部份於2006年1月至2012年7月所生產之豐田RAV4須召回

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 RAV4 (出廠年份為 2006 年 1 月至 2012 年 7 月) 有可能須進行召回，當中香港及澳門共涉及 868 部汽車。是次召回與後座乘客之安全帶有關，由於安全帶在當車輛受撞擊時可能被座椅金屬框割破，有可能於意外時未能夠提供足夠的保護。

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com