

# PRESS RELEASE

## 新聞稿

二零二零年五月二十七日

### 有關部份於2019年9月至2019年10月 所生產Toyota RAV4 需召回更換前輪下懸掛臂之事宜

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，本港出售之Toyota RAV4 (出廠年份2019年9月25日至2019年10月17日) 需更換前輪下懸掛臂，當中香港及澳門涉及135部汽車。召回之主要原因是與該前輪下懸掛臂的品質有關，當汽車頻繁地加速或減速，前輪下懸掛臂有機會因品質問題而出現裂縫，從而可能增加意外風險。

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關安排，並按照廠方指引進行跟進。

香港涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota RAV4	2019年9月25日至2019年10月17日	135部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

#### 豐田維修中心:

北角	2880 1555	沙田	2825 5222
香港仔	2820 5153	元朗	2880 4400
九龍灣	2821 7321	觀塘	2825 5288
荃灣	2823 3200		

#### 傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

盧杏兒小姐 (Ms. Ethel Lo)

電話：2880 1303

傳真：2811 1464

電郵：[ethel.lo@crown-motors.com](mailto:ethel.lo@crown-motors.com)