



PRESS RELEASE 新聞稿

二零二三年七月三日

有關豐田SUPRA免費安裝司機位膝部安全氣袋之事宜

皇冠汽車有限公司接獲日本豐田汽車廠方通知，會為本港部份豐田SUPRA (*詳情請參閱下表) 安排免費安裝司機位膝部安全氣袋。因生產規格有誤，下列型號汽車有待安裝有關安全氣袋。與此同時，廠方確定即使沒有配備有關安全氣袋，車輛的安全功能並不受影響。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引安排免費安裝服務。

*香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
SUPRA	2019年3月19日至2019年10月1日	54部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費安裝安排，車主如有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988。

豐田維修中心:

北角	2880 1555	沙田	2825 5222
九龍灣	2821 7321	元朗	2880 4400
荃灣	2880 4922		

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

張兆琳女士(Ms. Cathy Cheung)

電話：2880 1411

電郵：cathy.cheung@inchcape.com.hk